RILIEVO FOTOGRAFICO GIUNTI E STATO DEL DEGRADO































COMUNE DI OSTRA PROVINCIA DI ANCONA



MATERNA BIANCANEVE DEL COMUNE DI OSTRA(AN) VIA CARDUCCI.

> PROGETTO DEFINITIVO -ESECUTIVO ADEGUAMENTO SISMICO

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Geom. Marcello Bartoletti

TECNICO Ing. Danilo Pasqualini

STATO DI FATTO : Stato del degrado Individuazione dei corpi di Fabbrica - Giunti

Scala: Varie

PA3

TAV.

MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI DEL TERRITORIO DI OSTRA

PLANIMETRIA - CORPO A ORIGINARIO - CORPO B AMPLIAMENTO

GIUNTI TECNICI CON INDICAZIONE DEI PUNTI DI SCATTO